

Sporthalle Wünnewil Südansicht – Blechtonnendach – Nebendach - Vordach




Garantieschäden Vordach 2000 - 2003

|| Undichtheit Nebendach im Bereich der Eingangshalle festgestellt am 31.1.03

|| Wasser, welches vom Unterdach durchdringt, läuft in die Eingangshalle. Nasse Täfer in der Eingangshalle




|| Weiter läuft Wasser vom Unterdach auf das undichte Dach der Eingangsverglasung und läuft ins Treppenhaus



Sturmschäden am Tonnendach 2003



Neueindeckung Nebendach




Bericht Baeriswyl AG 2023

Das Haupt- und Nebendach sind mit Profilblechsystemen aus Zink eingedeckt, dieser Aufbau kann nicht als vollwertiger Wetterschutz betrachtet werden. Durch die Längsstösse besteht die Möglichkeit von Wasser unter der Eindeckung, dies bei Regenfällen mit Wind, Flugschnee, Rückschmelzwasser in der kalten Jahreszeit, Kondenswasserbildung etc. Dasselbe gilt für die Firstausbildung und die Wandabschlüsse sowie Dachdurchdringungen. Um dies zu verhindern, braucht es eine intakte und hochwertige Abdichtung, was mit der aktuellen Folie nicht mehr gegeben ist. Es kommt zu Wassereintritten



Die alte Folie (grün) ist schadhaft



2023 Wassereintritt bei starkem Regen aufgrund der undichten Unterdachfolie

